

Наименование профессии	Краткое описание вакансии	Уровень з/п (руб./мес.)	График работы	Название подразделения
Оператор станков с ПУ	Фрезерная	От 74 000 р.	2/2 или 3/3 с 7:30 до 19:30 и с 19:30 до 7:30 (по 12 часов)	Цех механосборки
Оператор станков с ПУ	Фрезерная/токарная	От 74 000 р.	2/2 или 3/3 с 7:30 до 19:30 и с 19:30 до 7:30 (по 12 часов)	Цех по производству коробок передач
Инженер-электромеханик	Диагностика/ремонт станков с ЧПУ	От 75 000 р.	2/2 с 7:30 до 19:30	Служба сервиса
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Ремонт и обслуживание электрооборудования	От 49 700 р.	2/2 в две смены	Отдел главного механика
Контролёр станочных и слесарных работ	Контроль качества выпускаемой продукции	От 54 400 р. до 59 500 р.	5/2 с 8:15 до 16:45; есть сменный график 2/2 с 7:30 до 19:30 и с 19:30 до 7:30	Управление технического контроля
Инженер КИМ	Контроль на координатно-измерительной машине	От 44 430 р.	2/2 с 7:00 до 19:00 с 19:00 до 7:00	Управление технического контроля
Слесарь-ремонтник	Ремонт станков с ЧПУ и без	От 43 000 р.	2/2 с 7:30 до 16:00 и с 14:30 до 23:00	Отдел главного механика
Слесарь-электрик	Обслуживание и ремонт энергокоммуникаций	От 35 000 р.	5/2 с 8:15 до 16:45; возможен график 1/3	Отдел главного энергетика
Электрогазосварщик	Сварка на полуавтомате	От 50 000 р.	5/2 по 8 часов; сменный график 2/2 по 12 часов	Сварочное производство